

# 令和2年度危険箇所の対策案一覧

## 令和2年度通学路危険箇所の対策実績

通学路の安全確保に向けての基本的方針である「岩倉市通学交通安全プログラム」に基づき、学校関係者、道路管理者、警察署により、通学路の安全確保について具体的な対策等について連携を図るため、令和2年10月28日に岩倉市役所において、令和2年度岩倉市通学路安全推進会議を開催しました。  
対策内容については、下表のとおりです。（令和3年3月末時点での完了済み箇所を掲載しています。）

### 【岩倉北小学校】

		通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策状況	担当部署
北小	9	伊勢橋西側のカーブミラー	市道	桜の枝が垂れ下がり、見えない状態になっている	桜の枝の整備	対応済	岩倉市商工農政課
北小	11	石田板金東側交差点の看板	市道	注意喚起の看板(「学童多し注意」)が古い	新しい看板に交換	実施済	岩倉市協働安全課
北小	12	豊国橋アンダーパス通路の水たまり	市道	雨量が多いと、完全に水に浸かった状態になっている	通路に水がたまらないよう舗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	13	石田板金付近のグリーンベルト	市道	塗装が剥げ、見えにくくなっている	グリーンベルトの再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	16	栄町一丁目の交差点から踏切に向かう道路	市道	白線が薄い	白線の再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	18	西市公会堂前の道路	市道	白線が薄い	白線の再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	19	西市公会堂西の道路	市道	白線が薄い	白線の再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	20	興道寺西の通り	市道	白線が薄い	白線の再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	21	興道寺北側の十字路	市道	止まれの表示と白線が薄い	①止まれの表示の再塗装 ②白線の再塗装	①実施済 ②実施済	①愛知県江南警察署 ②岩倉市維持管理課
北小	22	岩倉北小学校西側の曲がり角	市道	側溝のふたに約3センチの段差があり、つまづく	側溝のふたの補修	実施済	岩倉市維持管理課
北小	23	小島金物店南の道路	市道	白線とグリーンベルトが薄い	白線とグリーンベルトの再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
北小	25	泉町と宮前町境目の道路	市道	コンクリートが割れている 植木が伸びている	コンクリートの補修 植木の整備	実施済	岩倉市維持管理課

令和2年度危険箇所の対策案一覧

【岩倉南小学校】

		通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
南小	27	大地町郷前56-1の西側の歩道(水路)のフェンス	市道	フェンスの編み目が破損して刺さる危険がある。	フェンスの修繕	実施済	岩倉市維持管理課
南小	28	川井町 石塚硝子工場東の滝商店北側(店前)の歩道	市道	歩道の凹凸が激しく、雨天時に水たまりができ、そこに油もたまってしまう。	歩道の舗装	実施済	岩倉市維持管理課
南小	30	大地町長田 シティハイツ東側の歩道	市道	グリーンベルトが消えかかっている箇所がある。	グリーンベルトの再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
南小	31	大地町野辺～野寄町馬伏 藤徳紙器パッキングセンター南西側の歩道	市道	車道と歩道の間がぼんでおり、水がたまる。	道路の舗装	実施済	岩倉市維持管理課

【五条川小学校】

		通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
五小	33	石仏町 第六児童館前の東西の道路	市道	道路北側のグリーンベルトがかなり剥がれて薄くなっている。	グリーンベルトの再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
五小	34	石仏駅北側、石仏1口号踏切の西にある変則交差点の南北にかかる横断歩道	市道	横断歩道の白線が剥がれて薄くなっている。	横断歩道白線の再塗装	実施済	愛知県江南警察署
五小	35	石仏駅北側、石仏1口号踏切の西にある変則交差点の南北の横断歩道の北に渡った西側ガードレール	市道	ガードレールの端(東側)が内側に湾曲しており、通行時に引っかかる恐れがある	ガードレールの湾曲を補修	実施済	岩倉市維持管理課
五小	36	井上町 井上橋から北橋の間の五条川左岸堤防道路	市道	道路脇の草が生い茂っていて、通行の妨げとなったり、自転車の急な接近に気づきにくかったり、見通しが悪く防犯上の心配がある。	植え込みの木や雑草の定期的な除去	対応済	岩倉市維持管理課
五小	37	井上町 五条川左岸堤防道路から井上児童遊園側(尾北自然歩道)に降りる階段	市道	集合場所から堤防道路への上がり下りに利用しているが、段差が急で滑りやすく、低学年児童には通行に危険が伴う。	つかまったり、足を滑らせたときの支えにするための手すりの設置	設置済	岩倉市維持管理課
五小	38	井上町畑田地内、井上児童遊園北側の南北横断歩道	市道	井上橋を越えて西進してくる車が、下り坂になっているため横断歩道に気づくのが遅れるのか、加速して通り過ぎることもある。路面に「学童注意」の表示はあるがカラー表示もやや薄くなっている。	「学童注意」のカラー表示を再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
五小	41	八剣町寺山 五条川左岸堤防道路(旧学校給食センター西)の路面	市道	舗装面にくぼみがいくつかあり、児童がつまずいて転んだりする危険がある	路面の舗装を平らに補修	実施済	岩倉市維持管理課
五小	42	八剣町郷173-12「石丸氏宅」南側の東西方向道路	市道	グリーンベルトの塗装が所々剥げて薄くなっている	グリーンベルトを再塗装	実施済	岩倉市維持管理課
五小	44	神野町川添 「デイケアセンターかみの」北側から五条川までの東西道路	市道	7月より新たに通学路となったが、歩行者通行帯の白線表示がない。	道路南側に歩行者通行帯の白線表示の塗装、グリーンベルト表示の塗装	実施済	岩倉市維持管理課
五小	45	神野町平久田70「かみのクリニック」南東交差点角	県道	下水枘面と側溝蓋面に段差があり、児童がつまずいて転ぶ危険がある。	段差の部分がなだらかになるように舗装面を補修	実施済	愛知県一宮建設事務所

令和2年度危険箇所の対策案一覧

【曾野小学校】

		通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
曾小	47	第7児童館北東角の交差点から東へ80m入った道路中央	市道	路面の陥没があり、つまずいて転ぶ危険性がある。	舗装路面の補修	実施済	岩倉市維持管理課
曾小	48	下本町城址交差点を南へ200m、大市場橋の通りより1本手前の筋を西に入った道路	市道	スクールゾーンの緑色ペイント塗装部分がはがれて薄くなっている。	グリーンベルトの再塗装	実施済	岩倉市維持管理課

【南部中学校】

		通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
南中	54	岩倉市曾野町(南部中の南門前の道路)	市道	<p>登校時間と通勤時間が重なる朝8時前後は、交通量が非常に多い。特に幼川橋については通学路を示すグリーンベルトがあるとはいうものの、すれ違う車に巻き込まれないかと心配。</p> <p>朝の部活動がない月曜日は、170人あまりの生徒が連なるようにして橋を渡っている。坂道、カーブ、すれ違いが困難な道路でありながら、減速することなく走行する車もあり、また、跨線橋ができた影響もあり交通量が増えている。</p> <p>路上駐車もあり、車をどけてほしいと学校に苦情が入ることもある。冬場は路面が滑りやすく道路も凍結し危険である。</p>	<p>①防護柵の設置</p> <p>②橋の近くに注意喚起を促す看板や減速表示の道路塗装を施すなどの安全対策</p> <p>③減速を促すスピードバンプの設置やゾーン30の導入</p>	<p>①設置済</p> <p>②ソフトコーン設置済</p> <p>③ソフトコーン設置済</p>	<p>①岩倉市維持管理課</p> <p>②岩倉市協働安全課、岩倉市維持管理課</p> <p>③愛知県江南警察署、岩倉市維持管理課</p>