

令和元年度通学路危険箇所の対策実績

通学路の安全確保に向けての基本的方針である「岩倉市通学交通安全プログラム」に基づき、学校関係者、道路管理者、警察署により、通学路の安全確保について具体的な対策等について連携を図るため、令和元年10月21日に岩倉市役所において、令和元年度岩倉市通学路安全推進会議を開催しました。対策内容については、下表のとおりです。（令和2年3月末時点での完了済み箇所を掲載しています。）

【岩倉北小学校】

通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
栄町一丁目（新柳通り沿い）	市道	一旦停止をしない車が多いので、危険	横断歩道の設置	実施済	愛知県 江南警察署
神明ふれあい広場西、光瀧龍神社前の交差点から西の道路	市道	蓋のない側溝が危険	側溝蓋の設置	転落防止柵を設置済	岩倉市 維持管理課
鈴井町 点滅信号交差点	市道	点滅信号交差点の横断が危険	赤ラインを引く	赤ライン実施済	岩倉市 維持管理課
コミカミノルタ横	市道	歩道の白線とグリーンベルトが薄い	白線とグリーンベルトの塗り直し	グリーンベルト塗り直し済	岩倉市 維持管理課

【岩倉南小学校】

通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
大地町蔵本（名古屋江南線沿い）	県道	店舗の商品が歩道まで出ている。特に下校時に出ていることが多い。	店舗への指導	店舗に指導済	愛知県 一宮建設事務所
野寄町上千付近の歩道	市道	田んぼへの転落防止用の柵が曲がっている。	柵の修繕	修繕済	岩倉市 維持管理課

【岩倉東小学校】

通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
岩倉市東町 学校西側道路	県道	学校北側120Mのところに新1年生児童の家あり。登校時間帯、車両の交通量が多い。	グリーンベルトの舗装	舗装済	岩倉市 維持管理課
岩倉市中本町	市道	通学班集合場所になっている交差点を南進する車両の速度超過や一時停止無視が見られ、児童との接触事故となりかねない。	スピードバンパ（もしくはスピードバンパ等速度抑制対策）の設置	バンパは、騒音・振動の原因となるため行わず、著しく摩耗した外側線や路面標示等について、塗直済	岩倉市 維持管理課

【五条川小学校】

通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
井上町 船橋楽器資料館東南の交差点	市道	抜け道となっており、朝の交通量が多く、スピードも出ているので、危険である。	通学路とわかる表示の設置	子ども注意等の巻き看板を設置済	岩倉市 協働安全課
八剣町 五条川沿いで155号に架かる歩道橋南側（丸加側）の降りたところ	国道	歩道橋の登り口（丸加側）の地面が削れており、雨天時、水たまりができる。それを避けて通ろうとするため、車道側に児童が寄ってしまい、危険である。	歩道橋前の舗装	舗装補修済	愛知県 一宮建設事務所
八剣町 155号線八剣町信号の1本北の横断歩道	市道	交差点が赤く塗られている横断歩道があるが、信号からすぐのところにあるため、かなりのスピードで車が通っており危険である。	「通学路」や「横断注意」等の表示	横断者注意の路面標示実施済み	岩倉市 維持管理課

【曾野小学校】

通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	希望する対策	対策案	担当部署
曾野町宮前の信号を南へ50m行った、よういクリニック駐車場横の道路東側	市道	側溝の用水路の蓋がなく、夏場に草が茂ったり雨天時の増水時には道路との境目が識別しにくく危険である。朝は特に通勤の車が多くすれ違い、児童は路肩に寄りかざるを得ない状況である。	側溝の用水蓋の設置、ガードレールの設置	用水路の管理上、蓋の設置は行わず、対策として、グリーンベルトを車道側に15cm程度ずらし、歩行者がグリーンベルト内を歩行できるよう実施済	岩倉市 維持管理課
第7児童館北東角の交差点から東へ80m入った道路中央	市道	路面の陥没があり、つまづいて転ぶ危険性がある。	舗装路面の補修	補修済	岩倉市 維持管理課
曾野町宮前信号北東	市道	「進入禁止」の標識が傾いている。	傾きを戻して固定	実施済	愛知県 江南警察署